

**INFORME FOTOGRÁFICO**

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

**EDIFICIO C1**

**EDIFICIO A**

**EDIFICIO C2**

**EDIFICIO B**

**EDIFICIO C3**

**EDIFICIO D**

**EDIFICIO C4**

**EDIFICIO E**

**EDIFICIO C5**

**EDIFICIO C6**



## EDIFICIO A1

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO A1



#### ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## EDIFICIO A2



Plano de Ubicación

#### ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*

# INFORME FOTOGRÁFICO

## EDIFICIO A4



## CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de acero en fundaciones.
- Colocación de formaleta en fundaciones.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO A4



#### ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en fundaciones y columnas.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

### EDIFICIO A4



#### ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en fundaciones y columnas.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO A4



#### ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en fundaciones y columnas.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## EDIFICIO B1

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de acero en fundaciones.
- Colocación de acero en columnas y muros.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO B1



#### ACTIVIDADES:

- *Desenfofe de formaleta en fundaciones.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## EDIFICIO B2

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros.
- Colocación de concreto en muros y columnas.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO B2



#### ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros.*
- *Colocación de concreto en muros y columnas.*

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

## EDIFICIO B3

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019



**ACTIVIDADES:**

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

**ACTIVIDADES:**

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*



## EDIFICIO B4

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- *Desenfofre de losa de entepiso.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

**ACTIVIDADES:**

- *Colocación de formaleta en muros y columnas 2do nivel.*



# INFORME FOTOGRÁFICO

## EDIFICIO C1



Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES :

- *Colocación de mampostería reforzada.*

EDIFICIO C1



**ACTIVIDADES :**

- *Colocación de mampostería reforzada perimetral.*

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

### EDIFICIO C1

#### ACTIVIDADES :

- *Colocación de mampostería reforzada perimetral.*



EDIFICIO C1



*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

## EDIFICIO C2

# INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

### EDIFICIO C2

#### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.



Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## EDIFICIO C3

# INFORME FOTOGRÁFICO

## CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.
- Colocación de concreto en columnas y muros de 2do nivel.


## EDIFICIO C4



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaletas en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.



ACTIVIDADES:

- Colocación de formaletas en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.

## EDIFICIO C5

# INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de entrepiso.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019



**ACTIVIDADES:**

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de entrepiso.*

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

## EDIFICIO C6

# INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entresiso.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019

## EDIFICIO D2

# INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- Colocación de acero en fundaciones.
- Colocación de formaleta en fundaciones.

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019



**ACTIVIDADES:**

- *Colocación de acero en fundaciones.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

# INFORME FOTOGRÁFICO

## EDIFICIO D3



## CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

### ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*

### EDIFICIO D3



#### ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*

Fecha de corte: 05 de octubre del 2019



*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*



*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*








*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*

# GENERALES

## INFORME FOTOGRÁFICO

**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**

---



*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*



*Fecha de corte: 05 de octubre del 2019*



