

INFORME FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C1

EDIFICIO A

EDIFICIO C2

EDIFICIO B

EDIFICIO C3

EDIFICIO D

EDIFICIO C4

EDIFICIO E

EDIFICIO C5

EDIFICIO C6



INFORME FOTOGRÁFICO

EDIFICIO A2



CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de mampostería perimetral.*
- *Relleno estructural con material selecto.*

EDIFICIO A3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros.*
- *Colocación de concreto en muros.*

EDIFICIO A4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Desencofre de formaleta en fundaciones.*



ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en fundaciones y columnas.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO A4



ACTIVIDADES:

- Colocación de acero en fundaciones y columnas.
- Colocación de formaleta en fundaciones.

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*



EDIFICIO B1

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en fundaciones.*
- *Colocación de acero en columnas y muros.*
- *Colocación de formaleta en fundaciones.*



ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en zapatas corridas.*
- *Colocación de acero de refuerzo de columnas y muros.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



ACTIVIDADES:

- *Colocación de acero en zapatas corridas.*
- *Colocación de acero de refuerzo de columnas y muros.*

ACTIVIDADES:

- Colocación de acero en fundaciones y columnas.
- Colocación de formaleta en fundaciones.





ACTIVIDADES:

- *Colocación de concreto en fundaciones.*

EDIFICIO B2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros.*



ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros.

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*



EDIFICIO B3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso. (dinteles)*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entrepiso. (dinteles)
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



EDIFICIO B4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Desencofre de losa de entrepiso.*



ACTIVIDADES:

- *Desencofre de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

INFORME FOTOGRÁFICO

EDIFICIO C1



CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta en losa de techo. (dinteles)*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C1



ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta en losa de techo. (dinteles)*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C1



ACTIVIDADES :

- *Colocación de mampostería perimetral.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C1



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C2



ACTIVIDADES:

- *Desencofrado de formaleta en losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:


- *Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaletas en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.



ACTIVIDADES:

- Colocación de formaletas en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.

EDIFICIO C5

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de entrepiso.



ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de entrepiso.

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO C6

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en losa de entepiso.*

Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

EDIFICIO D2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de concreto pobre de limpieza.
- Colocación de formaleta en fundaciones.



ACTIVIDADES:

- Colocación de concreto pobre de limpieza.
- Colocación de formaleta en fundaciones.

EDIFICIO D3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de concreto en columnas.
- Colocación de mampostería reforzada.



ACTIVIDADES:

- *Relleno estructural con material selecto.*



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019





Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 28 de septiembre del 2019