



INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO “REEMPLAZO HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NUEVA SEGOVIA”.

Fecha de corte 27 de septiembre del 2019.



Vista avances generales

Plano de ubicación.




Actividades:

- Vista avances del proyecto.



Avances Edificio A.

Plano de ubicación.



Actividades:

- Avances en nivel sótano Edificios A.



Armado de columnas y encofrado en solera de fundación.

Plano de ubicación.




Actividades:

- Armado de columnas y encofrado de solera de fundación. Edificio A – Nivel sótano.



Avances en columnas Edificio D.

Plano de ubicación.



Actividades:

- Avances de armado de columnas Edificio A - Nivel sótano.



Colado en solera de fundación

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Colado de concreto en solera de fundación. Edificio A y D nivel sótano.**



Colado en muro de contención.

Plano de ubicación.



Actividades:

- Colado en muro de contención. Edificio D, sótano.



Pruebas de compactación Edificio D

Plano de ubicación.



Actividades:

Prueba de compactación en relleno no estructural – Edificio D nivel sótano.



Excavaciones en rampa.

Plano de ubicación.




Actividades:

- **Excavaciones en rampa entre edificio A y B**



Vistas de avances generales Edificio D, E y F.

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Armado de columnas estructurales en Edificio D,E y F.**



Excavaciones D y F.

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Excavaciones en edificio C y F**



Avances en edificio G.

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Avances en edificio G - Nivel sótano.**



Pozos sanitarios y tubería de 8" de pvc A/N.

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Construcción de PVS y colocación de tubería PVC , 8"**



AVANCE DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIOS

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Avances en Cisterna de agua potable y cisterna contra incendios.**



Instalación de Tubería de 6" ultimo Tramo

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Instalación de tubería de abastecimiento de agua potable ultimo tamo**



RECORRIDO EN CAMPO DE VISITA DE LOS AMBIENTALISTAS.

Plano de ubicación.




Actividades:

- Recorrido en conjunto con los especialistas ambientalistas MINSA-BID-VIELCA-VAMED



REUNION DE ESPECIALISTAS AMBIENTALISTA MINSA-BID-VIELCA-VAMED

Plano de ubicación.



Actividades:

- **Reunión de visita de los especialistas ambientalistas del BID-MINSA-VIELCA-VAMED, en presentación de los avances de los controles ambientales del proyecto. 25/09/2019**